

Акт

Осеннего (весеннего) осмотра многоквартирного дома

г. Черныгорск рп Прилорск « 17 » мая 20 17 г.
Улица, номер дома рп Прилорск д 3/1
Обслуживающая организация ООО "Прилорск"

Общие сведения по МКД

1. Год постройки 1991, 1992
2. Материал стен Бетон
3. Кровля Льжконая
4. Число этажей 5, 9
5. Наличие подвала техподполье площадь 1292 м²
6. Наличие чердака техэтаже площадь 1292 м²
7. Количество подъездов 5
8. Количество квартир 104
9. Общая площадь дома (кв.м.) 7214,8
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 6365,5
11. Количество мусоропроводов —
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления —

Комиссия в составе:

Директор ООО "Прилорск" Заширова АС
Председатель д 3/1 Ценовизова ЛА.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 20 17 / 20 18 г.г.

К эксплуатации в летних условиях периода 20 17 / 20 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля удовлетворительное (частичный ремонт)
Чердачное помещение удовлетворительное
Фасад и водостоки удовлетворительное
Подъездные и подвальные проемы удовлетворительное
Подъездное остекление в наличии
Отопление, элеваторные узлы удовлетворительное
Инженерные системы ХВС удовлетворительное
Инженерные системы ГВС удовлетворительное (частичная замена)
Система водоотведения удовлетворительное
Энергоснабжение удовлетворительное (требуется ППР элеватора)

Выводы и предложения:

Требуется: капитальный ремонт кровли над 1-м этажом
дом № 6 м²; замена розлива ГВС - 28 метров
ППА эмульторов в количестве - 3 штуки.
Прошивка и опрессовка системы отопления.

Подписи:

Члены комиссии

Директор ООО «Прилорск» Засуров ИР Засуров ИР
Председатель дома № 3/1 Ош 1 АА Ценов Вера И

Акт

Осеннего (весеннего) осмотра многоквартирного дома

г. Черноморск рп Пригород « 17 » мая 2017 г.

Улица, номер дома рп Пригород 22

Обслуживающая организация ООО "Пригород"

Общие сведения по МКД

1. Год постройки 1988
2. Материал стен Бетон
3. Кровля Лотковая
4. Число этажей 5 (мбв)
5. Наличие подвала тех подполье площадь 1962 м²
6. Наличие чердака тех этаж площадь 1962 м²
7. Количество подъездов 9
8. Количество квартир 140
9. Общая площадь дома (кв.м.) 8517,8
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 7591,1
11. Количество мусоропроводов —
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления —

Комиссия в составе:

Директоре ООО "Пригород" Закирова РС
Председателя дома Вакулиной Е.И.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 20 17 / 20 18 г.г.

К эксплуатации в летних условиях периода 20 17 / 20 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- Кровля удовлетворительное
- Чердачное помещение удовлетворительное
- Фасад и водостоки удовлетворительное (гасиговый ремонт мбв)
- Подъездные и подвальные проемы удовлетворительное
- Подъездное остекление в целом нет
- Отопление, элеваторные узлы требуется гасиговая демонтаж разводка
- Инженерные системы ХВС удовлетворительное
- Инженерные системы ГВС удовлетворительное
- Система водоотведения удовлетворительное
- Энергоснабжение удовлетворительное (требуется ППА элициров)

Выводы и предложения:

Требуется газонная земля на парковка - 118 м²
Ревизия газонной арматуры в количестве 23 м²
Промывка и опрессовка с/о
ППА - электроцинов в количестве 50 м²
Актанса ремонта межпанельных швов - 18 метров
Ремонт кровли над кв 58, 59

Подписи:

Члены комиссии

ООО "Приорек" директор Засироб ИР Засироб И
Председатель ДЗ Веттс И Данилина ЕИ

Акт

Осеннего (весеннего) осмотра многоквартирного дома

г. Черногорск рп Прилорск «17» мая 2017 г.

Улица, номер дома рп Прилорск д/к 131

Обслуживающая организация ООО «Прилорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки 1991г
2. Материал стен Бетон
3. Кровля Льгковая
4. Число этажей 9 (Дебиль)
5. Наличие подвала техподполье площадь 364 м²
6. Наличие чердака техэтаж площадь 364 м²
7. Количество подъездов 1
8. Количество квартир 71
9. Общая площадь дома (кв.м.) 2908,7
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 2493,4
11. Количество мусоропроводов —
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления —

Комиссия в составе:

Директора ООО «Прилорск» Закирова РС
и председателя дома №131, Кожиной ГА

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 20 17 / 20 18 г.г.

К эксплуатации в летних условиях периода 20 17 / 20 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- Кровля удовлетворительное (частичный ремонт)
- Чердачное помещение удовлетворительное
- Фасад и водостоки удовлетворительное
- Подъездные и подвальные проемы удовлетворительное
- Подъездное остекление в наличии
- Отопление, элеваторные узлы удовлетворительное (частичный ремонт)
- Инженерные системы ХВС удовлетворительное
- Инженерные системы ГВС удовлетворительное
- Система водоотведения удовлетворительное
- Энергоснабжение удовлетворительное

Выводы и предложения:

Требуется: Заменить розетки обоклеить
в количестве 21 метра
Частичный ремонт кровли, над квартирой
67
ИТР электроустанов в количестве 18 штук
Смена 2х сборок $\phi 25$
Прокладка и опрессовка е10

Подписи:

Члены комиссии

Директор ООО "Пригорск" Закиров И.Р. Закиров И.Р.
Председатель дома №131, "Код" Корюков И.В. Корюков И.В.

Акт

Осеннего (весеннего) осмотра многоквартирного дома

г. Черногорск рп Приорск «16» мая 2017 г.
 Улица, номер дома рп Приорск № 1
 Обслуживающая организация ООО «Приорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки 1988
2. Материал стен Бетон
3. Кровля Лотковая
4. Число этажей 5 (неб)
5. Наличие подвала техподполье площадь 2172 м²
6. Наличие чердака техэтаж площадь 2172 м²
7. Количество подъездов 11
8. Количество квартир 170
9. Общая площадь дома (кв.м.) 10480
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 9,347,4
11. Количество мусоропроводов -
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

Директор ООО «Приорск» Замузов РС
председатель дома № 1 Самсонов ТА

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 20 17 / 20 18 г.г.

К эксплуатации в летних условиях периода 20 17 / 20 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля удовлетворительное (частичный ремонт)
 Чердачное помещение удовлетворительное
 Фасад и водостоки удовлетворительное (частичный ремонт и т.д.)
 Подъездные и подвальные проемы удовлетворительное
 Подъездное остекление в наличии
 Отопление, элеваторные узлы Требуется ремонт участков укороче.
 Инженерные системы ХВС удовлетворительное
 Инженерные системы ГВС удовлетворительное
 Система водоотведения удовлетворительное
 Энергоснабжение удовлетворительное (требуется ППР эл щитов)

Выводы и предложения:


Требуется замена розетки с/ч и гве в комнест-
бе 180 метров, замена теплового узла и Б

Ремонт кровли - 6 м²

ППР эл щитов в комнестбе 60 м²
проливка и опрессовка системы отопле-
ния

Подписи:

Члены комиссии

Директор ООО «Пригород» Засиров ИР Зенков!
Председатель дома  Самсонов В 10

Акт

Осеннего (весеннего) осмотра многоквартирного дома

г. Черныгорск рп Прилорск «16» мая 2017 г.
 Улица, номер дома г. Черныгорск рп Прилорск Д4
 Обслуживающая организация ООО «Прилорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки 1987
2. Материал стен Бетон
3. Кровля Льгнковая
4. Число этажей 5 (шесть)
5. Наличие подвала техподполье площадь 2180 м²
6. Наличие чердака техэтаж площадь 2180 м²
7. Количество подъездов 11
8. Количество квартир 170
9. Общая площадь дома (кв.м.) 10367,6
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 9,358,1
11. Количество мусоропроводов —
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления —

Комиссия в составе:

Директор ООО «Прилорск» Захаров РС и
председатель дома N 4 Алексинко ГМ

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 20 17 / 20 18 г.г.

К эксплуатации в летних условиях периода 20 / 20 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля удовлетворительное (частичный ремонт)
 Чердачное помещение удовлетворительно
 Фасад и водостоки удовлетворительное (частичный ремонт шпатель)
 Подъездные и подвальные проемы удовлетворительное
 Подъездное остекление в наличии
 Отопление, элеваторные узлы требуется частичная замена радиаторов
 Инженерные системы ХВС удовлетворительное
 Инженерные системы ГВС удовлетворительное
 Система водоотведения удовлетворительное
 Энергоснабжение удовлетворительное (требуется ППР электропровод)

Выводы и предложения:

Требуется замена 120 метров розлива с/о
17ВС, газопровод замена элементов вентильных
узлов №4 и 5

ППР электропроводов в помещении 60 кв
Ремонт швов утратившие герметизирующую
способность на кровле, над вентиляцией 168
Трошение и опрессовка с/о

Подписи:

Члены комиссии

Директор ООО "Приор" Засуров / ИР Засуров /
Председатель дома №4 [подпись], / Агеева ТМ /

Акт

Осеннего (весеннего) осмотра многоквартирного дома

г. Черногорск рп Прилорск «16» сентя 2017 г.
 Улица, номер дома рп Прилорск 25
 Обслуживающая организация ООО „Прилорск“

Общие сведения по МКД

1. Год постройки 1986 г
2. Материал стен Бетон
3. Кровля Лотковая
4. Число этажей 5 (шесть)
5. Наличие подвала техподполье площадь 444 м²
6. Наличие чердака техэтаж площадь 444 м²
7. Количество подъездов 6
8. Количество квартир 88
9. Общая площадь дома (кв.м.) 5279,4
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 4683,4
11. Количество мусоропроводов —
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления —

Комиссия в составе:

Директоре ООО „Прилорск“ Замулова АС
Председателя Дома Маховиной ГН

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 20 17 / 20 18 г.г.

К эксплуатации в летних условиях периода 20 / 20 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля удовлетворительное
 Чердачное помещение удовлетворительное
 Фасад и водостоки удовлетворительное (ремонт швов)
 Подъездные и подвальные проемы удовлетворительное
 Подъездное остекление близкими
 Отопление, элеваторные узлы требуется замена углекислот
 Инженерные системы ХВС удовлетворительное
 Инженерные системы ГВС требуется замена углекислот
 Система водоотведения удовлетворительное
 Энергоснабжение удовлетворительное (треск ППР элиминаб)

Выводы и предложения:

Требуется замена 60 метров розлива с/о
и ГВС,

Промывка и опрессовка системы водо-
тепла

ППР эл. учета в количестве 30 шт

Кровля: Герметизация выхода на крышу со
канализационной трубой мед кв 75.

Подписи:

Члены комиссии

Директор ООО "Триорск" Закиров

Председатель дома №5 Марсов Махобичов