

УТВЕРЖДАЮ;

Директор ООО «Пригорск»  
Закиров Р.С. 

Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

« 15 » сентября 2019г.

Улица, номер дома рп. Пригорск №5

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

- 49. Год постройки -1986
- 50. материал стен – бетон
- 51. Кровля – лотковая
- 52. Число этажей- 5 (пять)
- 53. Наличие подвала – техподполье площадь 444 кв.м
- 54. Наличие чердака – техэтаж площадь 444 кв.м
- 55. Количество подъездов - 6
- 56. Количество квартир - 88
- 57. Общая площадь дома (кв.м.) - 5279,4
- 58. Общая площадь квартир (кв.м.) 4683,4
- 59. Количество мусоропроводов --
- 60. Оборудовано системами ГПА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Главного инженера ООО «Пригорск» Каткова Е.С.
- Председатель дома №5 Мороз А.С.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу  
К эксплуатации в 2019 -2020 г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное (Частичный ремонт-выполнено)

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное (частичный ремонт швов-выполнено)

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – (требующие замены участков розлива-выполнено)

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Пригорск»


Председатель дома №5

Катков Е.С.

Мороз А.С.


УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»  
Закиров Р.С. 

Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

« 15 » сентября 2019г.

Улица, номер дома рп. Пригорск №4

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

37. Год постройки -1987

38. материал стен – бетон

39. Кровля - лотковая

40. Число этажей- 5 (пять)

41. Наличие подвала – техподполье

площадь 2180 кв.м

42. Наличие чердака – техэтаж

площадь 2180 кв.м

43. Количество подъездов - 11

44. Количество квартир - 170

45. Общая площадь дома (кв.м.) - 10367,6

46. Общая площадь квартир (кв.м.) 9358,1

47. Количество мусоропроводов --

48. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Главного инженера ООО «Пригорск» Каткова Е.С.
- Председатель дома №4 Бугаева Е.Е.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу  
К эксплуатации 2019-2020г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное (Частичный ремонт-выполнено)

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное (частичный ремонт швов-выполнено)

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – (требующие замены участков розлива-выполнено)

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Пригорск»

Председатель дома №4




Катков Е.С.

Бугаева Е.Е.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»  
Закиров Р.С. 

Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

« 15 » сентября 2019г.

Улица, номер дома рп. Пригорск №13/1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

- 61. Год постройки -1991
- 62. материал стен – бетон
- 63. Кровля - лотковая
- 64. Число этажей- 9 (девять)
- 65. Наличие подвала – техподполье площадь 364 кв.м
- 66. Наличие чердака – техэтаж площадь 364кв.м
- 67. Количество подъездов - 1
- 68. Количество квартир - 71
- 69. Общая площадь дома (кв.м.) - 2908.7
- 70. Общая площадь квартир (кв.м.) 2403.4
- 71. Количество мусоропроводов --
- 72. Оборудовано системами ППА и дымоудаления - \* \* \*

Комиссия в составе:

- Главного инженера ООО «Пригорск» Каткова Е.С.
- Председатель дома №13/1 Козлова Т.А.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу  
К эксплуатации в 2019-2020г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное (Частичный ремонт-выполнен)

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное (частичный ремонт швов-выполнен)

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – (требующие замены участков розлива-выполнены)

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Пригорск»

Председатель дома №13/1

Катков Е.С.

Козлова Т.А. 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»  
Закиров Р.С. 

Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

« 15 » сентября 2019г.

Улица, номер дома рп. Пригорск №1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки -1988
2. материал стен – бетон
3. Кровля - лотковая
4. Число этажей- 5 (пять)
5. Наличие подвала – техподполье площадь 2172 кв.м
6. Наличие чердака – техэтаж площадь 2172 кв.м
7. Количество подъездов - 11
8. Количество квартир - 170
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 10480
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 9347,4
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления - . . .

Комиссия в составе:

- Главного инженера ООО «Пригорск» Каткова Е.С.
- Председатель дома №1 Самсонова Т.Ю.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу  
К эксплуатации в 2019 -2020г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное (Частичный ремонт-выполнен)

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное ( частичный ремонт швов-выполнен)

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – (требующие замены участков розлива-выполнено)

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Пригорск»  
Председатель дома №1



Катков Е.С.  
Самсонова Т.Ю.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»  
Закиров Р.С. 

Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

« 15 » сентября 2019г.

Улица, номер дома рп. Пригорск №2

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

- |                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 13. Год постройки -1988                        |                   |
| 14. материал стен – бетон                      |                   |
| 15. Кровля - лотковая                          |                   |
| 16. Число этажей- 5 (пять)                     |                   |
| 17. Наличие подвала – техподполье              | площадь 1962 кв.м |
| 18. Наличие чердака – техэтаж                  | площадь 1962 кв.м |
| 19. Количество подъездов - 9                   |                   |
| 20. Количество квартир - 140                   | • • •             |
| 21. Общая площадь дома (кв.м.) - 8517,08       |                   |
| 22. Общая площадь квартир (кв.м.) 7591,1       |                   |
| 23. Количество мусоропроводов --               |                   |
| 24. Оборудовано системами ППА и дымоудаления - |                   |

Комиссия в составе:

- Главного инженера ООО «Пригорск» Каткова Е.С.
- Председателя дома №2 Вакулина Е.И.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу  
К эксплуатации в 2019-2020 г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное (Частичный ремонт-выполнен)

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное (частичный ремонт швов-выполнен)

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – (требующие замены участков розлива- выполнено)

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Пригорск»


Председатель дома №2

Катков Е.С.

Вакулина Е.И.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»  
Закиров Р.С. 

Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск №3/1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

« 15 » сентября 2019г.

Общие сведения по МКД

- 25. Год постройки -1991,1992
- 26. материал стен – бетон
- 27. Кровля - лотковая
- 28. Число этажей- 5 (пять), 9 (девять)
- 29. Наличие подвала – техподполье площадь 1292кв.м
- 30. Наличие чердака – техэтаж площадь 292 кв.м
- 31. Количество подъездов - 5
- 32. Количество квартир - 104
- 33. Общая площадь дома (кв.м.) - 7214,8
- 34. Общая площадь квартир (кв.м.) 6365,5
- 35. Количество мусоропроводов --
- 36. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Главного инженера ООО «Пригорск» Каткова Е.С.
- Председателя дома №3 Цеповязовой Л.А.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу  
К эксплуатации в 2019-2020г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное (Частичный ремонт-выполнено)

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное (частичный ремонт швов-выполнено)

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – (требующие замены участков розлива-выполнено)

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Пригорск»

Председатель дома №3

 Катков Е.С.

Цеповязова Л.А.