

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Пригорск»
Закиров Р.С. 



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

« 22 » октября 2020г.

Улица, номер дома рп. Пригорск № 13/1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

- | | |
|--|------------------|
| 1. Год постройки -1991 | |
| 2. Материал стен – бетон | |
| 3. Кровля - лотковая | |
| 4. Число этажей- 9 (девять) | |
| 5. Наличие подвала – техподполье | площадь 364 кв.м |
| 6. Наличие чердака – техэтаж | площадь 364 кв.м |
| 7. Количество подъездов - 1 | |
| 8. Количество квартир - 71 | |
| 9. Общая площадь дома (кв.м.) - 2908.7 | |
| 10. Общая площадь квартир (кв.м.) 2403.4 | |
| 11. Количество мусоропроводов -- | |
| 12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления - | |

Комиссия в составе:

- Директор ООО «Пригорск» Закиров Р.С.
- Председатель дома № 13/1 Козлова Т.А.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.



Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное
Чердачное помещение - удовлетворительное
Фасад и водостоки – удовлетворительное
Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное
Подъездное остекление – в наличии
Отопление, элеваторные узлы – удовлетворительное
Инженерные системы ХВС – удовлетворительное
Система водоотведения – удовлетворительное
Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С.

Председатель дома №13/1

Козлова Т.А.

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С.



Сезонного осмотра многоквартирного дома

Улица, номер дома рп. Пригорск №4

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

«20» октября 2020г.

1. Год постройки -1987

2. Материал стен – бетон

3. Кровля - лотковая

4. Число этажей- 5 (пять)

5. Наличие подвала – техподполье

площадь 2180 кв.м

6. Наличие чердака – техэтаж

площадь 2180 кв.м

7. Количество подъездов - 11

8. Количество квартир - 170

9. Общая площадь дома (кв.м.) - 10367,6

10. Общая площадь квартир (кв.м.) 9358,1

11. Количество мусоропроводов --

12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Директор ООО «Пригорск» Закиров Р.С.
- Председатель дома № 4 Бугаева Е.Е.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Диретор ООО «Пригорск»

Председатель дома № 4

Закиров Р.С.

Бугаева Е.Е.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С.



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск №3/1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

«20» октября 2020г.

Общие сведения по МКД

1. Год постройки -1991,1992
2. Материал стен – бетон
3. Кровля - лотковая
4. Число этажей- 5 (пять), 9 (девять)
5. Наличие подвала –техподполье
6. Наличие чердака – техэтаж
7. Количество подъездов - 5
8. Количество квартир - 104
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 7214,8
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 6365,5
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

площадь 1292кв.м

площадь 292 кв.м

Комиссия в составе:

- Директора ООО «Пригорск» Закирова Р.С.
- Председатель дома №3 Цеповязовой Л.А.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение -*удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома №3/1

Закиров Р.С.
Цеповязова Л.А.

Закиров Р.С.

Цеповязова Л.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Пригорск»
Закиров Р.С.



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск № 2

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

«19» октября 2020г.

Общие сведения по МКД

1. Год постройки -1988
2. Материал стен – бетон
3. Кровля – лотковая
4. Число этажей- 5 (пять)
5. Наличие подвала – техподполье площадь 1962 кв.м
6. Наличие чердака – техэтаж площадь 1962 кв.м
7. Количество подъездов - 9
8. Количество квартир - 140
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 8517,08
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 7591,1
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Директор ООО «Пригорск» Закиров Р.С.
- Председатель дома №2 Виниченко П.М.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома №2

Закиров Р.С.

Виниченко П.М.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С.



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

«19» октября 2020г.

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск № 1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки -1988
2. материал стен – бетон
3. Кровля - лотковая
4. Число этажей- 5 (пять)
5. Наличие подвала – техподполье площадь 2172 кв.м
6. Наличие чердака – техэтаж площадь 2172 кв.м
7. Количество подъездов - 11
8. Количество квартир - 170
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 10480
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 9347,4
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Директора ООО «Пригорск» Закирова Р.С.
- Председатель дома № 1 Стафиевский А.В.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, тепловые узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома № 1

Закиров Р.С.
Стафиевский А.В.

Закиров Р.С.

Стафиевский А.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С. 



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

«19» октября 2020г.

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск № 1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки - 1988
2. материал стен – бетон
3. Кровля - лотковая
4. Число этажей- 5 (пять)
5. Наличие подвала – техподполье площадь 2172 кв.м
6. Наличие чердака – техэтаж площадь 2172 кв.м
7. Количество подъездов - 11
8. Количество квартир - 170
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 10480
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 9347,4
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Директора ООО «Пригорск» Закирова Р.С.
- Председатель дома № 1 Стафиевский А.В.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

К эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, тепловые узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома № 1




Закиров Р.С.

Стафиевский А.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С.



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

«19» октября 2020г.

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск № 2

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки -1988
2. Материал стен – бетон
3. Кровля – лотковая
4. Число этажей- 5 (пять)
5. Наличие подвала – техподполье площадь 1962 кв.м
6. Наличие чердака – техэтаж площадь 1962 кв.м
7. Количество подъездов - 9
8. Количество квартир - 140
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 8517,08
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 7591,1
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Директор ООО «Пригорск» Закиров Р.С.
- Председатель дома №2 Виниченко П.М.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома №2

Закиров Р.С.

Виниченко П.М.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С. *Закиров*



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск №3/1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

«20» октября 2020г.

Общие сведения по МКД

1. Год постройки - 1991, 1992
2. Материал стен – бетон
3. Кровля - лотковая
4. Число этажей- 5 (пять), 9 (девять)
5. Наличие подвала – техподполье
6. Наличие чердака – техэтаж
7. Количество подъездов - 5
8. Количество квартир - 104
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 7214,8
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 6365,5
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

площадь 1292 кв.м

площадь 292 кв.м

Комиссия в составе:

- Директора ООО «Пригорск» Закирова Р.С.
- Председатель дома №3 Цеповязовой Л.А.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома №3/1

Закиров
Цеповязова

Закиров Р.С.

Цеповязова Л.А.

Закиров Р.С.

«20» октября 2020г.

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Бугаева Е.Е.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С. *Закиров*

Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск № 13/1

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

« 22 » октября 2020г.

Общие сведения по МКД

1. Год постройки - 1991
2. Материал стен – бетон
3. Кровля – лотковая
4. Число этажей - 9 (девять)
5. Наличие подвала – техподполье площадь 364 кв.м
6. Наличие чердака – техэтаж площадь 364 кв.м
7. Количество подъездов - 1
8. Количество квартир - 71
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 2908.7
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 2403.4
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Директор ООО «Пригорск» Закиров Р.С.
- Председатель дома № 13/1 Козлова Т.А.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021 г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля – удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки – удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы – удовлетворительное

Подъездное остекление – в наличии

Отопление, элеваторные узлы – удовлетворительное

Инженерные системы ХВС – удовлетворительное

Система водоотведения – удовлетворительное

Энергоснабжение – удовлетворительное

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома №13/1

Закиров
Козлова

Закиров Р.С.

Козлова Т.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Пригорск»

Закиров Р.С.



Акт

Сезонного осмотра многоквартирного дома

«22» октября 2020г.

г.Черногорск рп.Пригорск

Улица, номер дома рп. Пригорск №5

обслуживающая организация ООО «Пригорск»

Общие сведения по МКД

1. Год постройки - 1986
2. Материал стен - бетон
3. Кровля - лотковая
4. Число этажей - 5 (пять)
5. Наличие подвала - техподполье площадь 444 кв.м
6. Наличие чердака - техэтаж площадь 444 кв.м
7. Количество подъездов - 6
8. Количество квартир - 88
9. Общая площадь дома (кв.м.) - 5279,4
10. Общая площадь квартир (кв.м.) 4683,4
11. Количество мусоропроводов --
12. Оборудовано системами ППА и дымоудаления -

Комиссия в составе:

- Директор ООО «Пригорск» Закиров Р.С.
- Председатель дома № 5 Мороз А.С.

Произвела проверку готовности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях периода 2020/2021г.г.

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

Кровля - удовлетворительное

Чердачное помещение - удовлетворительное

Фасад и водостоки - удовлетворительное

Подъездные и подвальные проемы - удовлетворительное

Подъездное остекление - в наличии

Отопление, элеваторные узлы - удовлетворительное

Инженерные системы ХВС - удовлетворительное

Система водоотведения - удовлетворительное

Энергоснабжение - удовлетворительное.

Подписи:

Члены комиссии:

Директор ООО «Пригорск»

Председатель дома № 5

Закиров Р.С.

Мороз А.С.